

LC - 2000 不具合のお知らせ

2005 / 02 / 21
タマヤ計測システム株式会社
商品企画部

LC - 2000 (Ver 1 . 0 . 8) に不具合がありましたのでお知らせします。

[不具合内容]

観測日と時刻を記録出来ないときがありました。

[不具合箇所]

「出発点」モードで、本体に内蔵されている時計カードから観測日と時刻を読み取る処理。

[不具合原因]

時計カードが抜けかかり、カードアクセスエラーが発生しているのに、次の処理へ進んでしまいました。

[処置]

プログラムを修正し、カードが正常にセットされるまで警告を繰り返すようにしました。(Ver 1 . 1 . 0)

また、本体の時計カード固定方法を改善しました。

お手数ですが、LC - 2000 本体をお送り下さい。
無償にてプログラムの修正と、時計カード固定方法の改善を行います。