

LC - 100 不具合の件

2004 / 07 / 01
タマヤ計測システム株式会社
商品企画部 小林幹夫

LC - 100 のプログラム (2004 / 01 Ver 3 . 1) に不具合がありましたのでお知らせします。

1 . [不具合内容]

「出発点」モードで水準点名を参照入力するとき、登録番号と水準点名がずれて表示されたり、表示枠の外に表示されたりする。

[不具合箇所]

「出発点」モードで水準点名を参照入力するときの「 」キーの処理。

[不具合原因]

カーソル位置 0 番目の位置から、登録の最後の位置への移動の処理が間違っていた。

[処置]

プログラムを修正し、タイトル画面を下記のように変更しました。

2004 / 07 Ver 3 . 1

本体をお送り頂ければ、無償でプログラムを更新致します。